

深圳市宝安区环境监测站

监测报告

报告编号: WQY20140057

项目名称: 污染源废气验收监测

被测单位: 深圳市博金星塑胶制品有限公司

报告日期: 2014年06月23日



深圳市宝安区环境监测站



说 明

1、本报告无监测单位“深圳市宝安区环境监测站业务专用章”、“资质认定标志”、“ilac-MRA/CNAS 国际互认联合标识”及骑缝专用章无效，无编制人、审核人、签发人签名无效。

2、本报告涂改或复印无效。

3、对监测结果若有疑问，可在收到监测报告之日起五日内向我站咨询。

4、ND 表示监测结果低于检出限。

深圳市宝安区环境监测站

技术负责人：姚云峰

质量负责人：刘燕兰

地址：深圳市宝安区新安街道 71 区上川路与留仙二路交汇处

电话：0755—27875567, 27875880


传真：0755—27875587

邮编：518133

监测报告

编制人: 

审核人: 

签发人: 

职务: 站长 副站长

签发日期: 2014年6月23日



废气监测报告

被测单位		深圳市博金星塑胶制品有限公司				
单位地址		龙华新区观澜南大富社区环观中路立伟工业区				
联系人		-	联系电话		-	
采样人员		陈植名 梁彬		采样时间		
采样依据		HJ/T397-2007、GB/T16157-1996				
监测环境条件		常温常压、晴		排放情况		
燃料种类		-		分析时间		
				2014.06.19-20		
监 测 结 果						
单位: mg/m ³ (标明除外)						
采样位置	分析项目	分析结果 (第一次)	分析结果 (第二次)	方法检 出限	分析方法	
1#喷 漆废 气治 理设 施外 排管 道处	苯	浓度	0.0025	0.0049	0.0015	HJ584-2010
		排放 速率 (kg/h)	0.000000075	0.0000015	-	-
	甲苯	浓度	ND	0.0019	0.0015	HJ584-2010
		排放 速率 (kg/h)	-	0.00000057	-	-
	二甲苯	浓度	ND	ND	0.0015	HJ584-2010
		排放 速率 (kg/h)	-	-	-	-
	非甲烷 总烃	浓度	20.7	23.5	0.04	HJ/T38-1999
		排放 速率 (kg/h)	0.0062	0.0071	-	-
	备 注		ND 表示监测结果低于检出限。			